

FOX SHOX

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

FOX FORX:

SERIA	TŁUMIK	ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU	CENA
32	FIT CTD	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	390,-
	FIT4		430,-
	FIT Terralogic		430,-
	GRIP		400,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	250,-
34	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	440,-
	GRIP		420,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	250,-
36	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej).	440,-
	FIT		440,-
	GRIP		420,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	260,-
40	FIT4	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	450,-
	FIT		450,-
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	280,-
TALAS		Wymiana uszczelek Talas, wymiana oleju przy pomocy pompy próżniowej, napełnienie azotem.	140,-

FOX SHOX:

Float DPS,CTD, RC, RL	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	340,-
Float Brain, SJ, DRCV*, RE:aktiv*, RG*, Nude	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem.	420,-
Float X Float X2 DHX Air	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	380,-
		420,-
		380,-
DHX2 DHX VAN	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	380,-
DPX	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	380,-

Rock Shox

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

AMORTYZATORY:

SERIA	TŁUMIK	ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU	CENA
RS -1	RL, RLC	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wszystkich uszczelki tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej.	380,-
BOXXER	WC, RC, Team	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wszystkich uszczelki tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej.	380,-
	Charger	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	420,-
PIKE	RC, RCT3	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	340,-
	Dual Position	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	360,-
Lyrik	RC, RC2	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	340,-
	Dual Position	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	360,-
YARI	RC	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	320,-
	Dual Position	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	340,-
	Charger	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	340,-
Revelation	RC	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	300,-
	Charger	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	320,-
SID	RL, RLC	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	320,-
	Charger	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych; wymiana oleju i uszczelki tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	380,-
REBA	RL	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	310,-
RECON		Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	280,-
SELECTOR		Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelki kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej.	280,-

Dampery:

SERIA	ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU	CENA
Super Deluxe AIR	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	360,-
Super Deluxe COIL	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	340,-
Deluxe	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	320,-
Monarch Plus	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	340,-
Monarch	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	280-320,-
VIVID AIR	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	380,-
VIVID COIL	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	320,-

Sztyce:

PRODUCENT	ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU	CENA
ROCK SHOX Reverb	Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana podstawowego zestawu serwisowego, pływaka IFP, wymiana oleju, odpowietrzenie i napełnienie azotem.	240,-
FOX Transfer	Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana oleju i napełnienie azotem.	320,-