

**BIKE DOCTOR**

SERVICE

FOX

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

AMORTYZATORY:

| SERIA | TŁUMIK | ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU | CENA |
|--------------|----------------|---|-------|
| 32 | FIT CTD | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). | 670,- |
| | FIT4 | | 670,- |
| | FIT Terralogic | | 670,- |
| | GRIP | | 640,- |
| | O/C | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). | 460,- |
| 34 | FIT4/GRIP 2 | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). | 690,- |
| | GRIP | | 650,- |
| | O/C | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). | 460,- |
| 36 | FIT4/GRIP2 | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). | 740,- |
| | FIT | | 740,- |
| | GRIP | | 690,- |
| | O/C | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 460,- |
| 38 | FIT4/GRIP2 | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 780,- |
| | GRIP | | 720,- |
| 40 | FIT/GRIP 2 | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. W przypadku widelców z systemem Talas, konieczne przeprowadzenie dodatkowego serwisu TALAS (info. Poniżej). | 780,- |
| | GRIP | | 780,- |
| | O/C | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 480,- |
| TALAS | | Wymiana uszczelek Talas, wymiana oleju przy pomocy pompy próżniowej, napełnienie azotem. | 200,- |

**BIKE DOCTOR**

SERVICE

FOX

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

DAMPERY :

| | | |
|---|---|----------------|
| Float DPS, CTD, RC, RL, RP | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 520,- |
| Float Brain, SJ, DRCV*, RE:aktiv*, RG*, Nude | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana uszczelek komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 630,- |
| Float X 2014-2017 Float X 2022 + | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 599,- 640,- |
| Float X2 2016-2020 Float X2 2021 + | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 560,- 680,- |
| DPX2 | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 660,- |
| DHX Air | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 560,- |
| DHX2 2016 - 2020 DHX2 2021 + | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 469,- 549,- |
| DHX Coil : 3.0, 4.0, 5.0, RC2, RC4 do 2014 | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 469,- |
| DHX : 2022 + | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 499,- |
| VAN R/RC | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 469,- |

**BIKE DOCTOR**

SERVICE

Rock Shox

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

AMORTYZATORY:

| SERIA | TŁUMIK | ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU | CENA |
|--|---------------|--|----------------|
| RS -1 | | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wszystkich uszczelek tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 660,- |
| BOXXER | MC | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wszystkich uszczelek tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 660,- |
| | Charger | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 760,- |
| PIKE | RC, RCT3 | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 590,- |
| | Dual Position | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 630,- |
| LYRIK | RC, RC2 | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 590,- 690,- |
| ZEB | Dual Position | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 540,- 690,- |
| YARI | MC | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 490,- |
| | Dual Position | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 520,- |
| | Charger | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 590,- |
| Revelation | MC | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 540,- |
| BLUTO | Charger | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 580,- |
| SID REBA | RL, RLC | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 580,- |
| | Charger | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych; wymiana oleju i uszczelek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 680,- |
| RECON Sektor XC 32 JUDY XC 30 DOMAIN 35 | | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelek kurzowych, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 480,- |

**BIKE DOCTOR**

SERVICE

Rock Shox

Serwis pełny zawiera cenę części, oleju i robocizny

DAMPERY:

| SERIA | ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU | CENA |
|---|--|-------------------------|
| Super Deluxe AIR | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 580,- |
| Super Deluxe COIL | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 520,- |
| SID LUXE | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 520,- |
| Deluxe, Deluxe Reaktiv 2017 bez Thru Shaft Deluxe Thru Shaft | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 520,- 530,- 540,- |
| Monarch Plus | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 460,- |
| Monarch | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 390-470,- |
| VIVID AIR | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory powietrznej oraz uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 540,- |
| VIVID COIL KAGE | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelek komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem. | 440,- |

SZTYCY :

| PRODUCENT | ZAKRES CZYNNOŚCI PEŁNEGO SERWISU | CENA |
|---|--|-------|
| ROCK SHOX Reverb | Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana podstawowego zestawu serwisowego, pływaka IFP, wymiana oleju, odpowietrzenie i napełnienie azotem. | 390,- |
| FOX Transfer przed 2021r (starsze) | Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana oleju i napełnienie azotem. | 520,- |
| FOX Transfer od 2021r | Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana oleju i napełnienie azotem. | 580,- |
| One UP | Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletnego zestawu serwisowego, wymiana oleju i napełnienie azotem. | 380,- |

**BIKE DOCTOR**

SERVICE

SERWIS PODSTAWOWY:

| | | |
|--|--|-------|
| Serwis podstawowy amortyzatora | Demontaż dolnych goleni amortyzatora, mycie oraz czyszczenie dolnych goleni, inspekcja uszczeltek, mycie lub wymiana gąbek smarujących, wymiana oleju smarującego dolnych goleni oraz montaż | 160,- |
| Serwis podstawowy dampera | Demontaż komory powietrznej dampera, inspekcja oraz mycie i czyszczenie uszczelnień komory powietrznej, smarowanie oraz wymiana oleju komory powietrznej. | 160,- |
| Serwis „0” nowego widelca/dampera | Demontaż dolnych goleni/komory powietrznej, uzupełnienie oleju i smaru na uszczelkach, inspekcja. | 100,- |

INNI PRODUCENCI – serwisy główne :

| PRODUCENT | Zakres czynności pełnego serwisu | |
|---|---|-------|
| BOS Deville | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczeltek kurzowych; wymiana oleju i uszczeltek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 590,- |
| BOS Idylle | Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczeltek kurzowych; wymiana oleju i uszczeltek tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika, wymiana uszczelki komory powietrznej. | 640,- |
| BOS Kirk (damper) | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczeltek komory powietrznej oraz uszczeltek komory olejowej, wymiana oleju z zastosowaniem pompy próżniowej, napełnienie azotem. | 590,- |
| BOS Stoy (damper) | Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczeltek komory olejowej, wymiana oleju z zastosowaniem pompy próżniowej, napełnienie azotem. | 520,- |
| Marzocchi Suntour Manitou Magura | Wycena wg dostępności części oraz roboczogodziny | |

INNE :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tuleje ślizgowe RS | 20 ,- / szt. na oczko |
| Tuleje ślizgowe FOX | 20 ,- /komplet na oczko |
| Tuleje ślizgowe Cane Creek | Od 40,- /szt. na oczko |
| Tuleje Montażowe RS | Od 59,-/komplet na oczko |
| Tuleje montażowe Öhlins | Od 120,- / szt. na oczko |